



Bericht MTR-MPT-Reifenreparatur 20.02.2019

Reifenschaden: Laufflächenverletzung MPT Reifen (2 Defekte)
Dimension: 750/60 R 30
Hersteller: Trelleborg
Reifenprofil: Twin Radial
Restprofil: 50%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



1. Reparaturstelle



2. Reparaturstelle

Bild nachher:



2. Reparaturstelle



2. Reparaturstelle

