



### Bericht MTR- EM Reifenreparatur 24.06.2019

Reifenschaden: Laufflächenverletzung  
Dimension: 23.5 R 25  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: V-Steel-D-LUG  
**Restprofil: 50%**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

