



## Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 26.08.2019

Reifenschaden: Seitenwandverletzung, Anfahrschaden  
Dimension: 750/75 R 46  
Hersteller: Trelleborg  
Reifenprofil: TM 1000  
**Restprofil: 75 %**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 75% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

