



Bericht MTR - EM Reifenreparatur 30.04.2019

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 26.5 R 25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XLD D2A
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

