



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 01.04.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 300/95R42
Hersteller: Continental
Reifenprofil: Construct AC90C
Restprofil: 25%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 25% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

