



REIFEN LORENZ

AUTO SERVICE

Bericht MTR- AS Reifenreparatur 01.04.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 710/45R26,5
Hersteller: Forestry
Reifenprofil: TWIN422 JS2
Restprofil: 70%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

