



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 02.07.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 500/70R24
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XMCL
Restprofil: 60%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 60% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

