



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 02.07.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 540/65R30
Hersteller: BKT
Reifenprofil: AgriMax
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

