



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 08.07.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 17,5-25
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: Earth Mover
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:




Bild nachher:

