



REIFEN LORENZ

AUTO SERVICE

Bericht MTR- EM Reifenreparatur 09.07.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 18.00R33
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: V-Steel
Restprofil: 50%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

