



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 10.07.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 600/55R22,5
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: Cargo XBIB
Restprofil: 35%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 35% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

