



### Bericht MTR-Kran-Reifenreparatur 08.07.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 385/95R25  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: V-Steel  
**Restprofil: 80%**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

