



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 08.06.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 18.00R33
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: X-TRA Load Grip
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

