



### Bericht MTR- EM Reifenreparatur 11.06.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 20,5R25  
Hersteller: BKT  
Reifenprofil: EARTH-MAX  
**Restprofil: 50%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

