



### Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 13.03.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 23,5 R 25  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: VJT  
Restprofil: 10 %

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit 10% Restprofil entsorgt werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

