



### Bericht MTR- AS Reifenreparatur 14.04.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
RDimension: 520/70R38  
Hersteller: Mitas  
Reifenprofil: HC70  
**Restprofil: 80%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

