



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 14.04.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 26,5R25
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: V-Steel Super Deep
Restprofil: 50%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:




Bild nachher:

