



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 15.07.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 1250/50R32
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: SFT
Restprofil: 100%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 100% Profil entsorgt** werden müssen.
Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

