



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 28.08.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 24.00R35
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: V-Steel
Restprofil: 30%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 30% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

