



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 02.09.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 680/85R32
Hersteller: Continental
Reifenprofil: AC70G
Restprofil: 70%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

