



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 19.08.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 710/60R34
Hersteller: Trelleborg
Reifenprofil: TM900
Restprofil: 70%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

