



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 18.05.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 600/65R38
Hersteller: Nokian
Reifenprofil: Tractor King
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

