



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 18.05.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 710/50R26,5
Hersteller: BKT
Reifenprofil: FL630
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

