



Bericht MTR- MPT Reifenreparatur 18.06.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 405/70R20
Hersteller: Dunlop
Reifenprofil: SPT9
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:




Bild nachher:

