



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 22.04.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 29,5R25
Hersteller: Triangle
Reifenprofil: TP516
Restprofil: 40%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 40% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

