



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 22.06.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 750/75R46
Hersteller: Trelleborg
Reifenprofil: TM1000
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

