



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 23.03.2020

Reifenschaden: Einfahrverletzung
Dimension: 23.5 R 25
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: V-Steel-D-LUG
Restprofil: 20%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 20% Restprofil entsorgt** werden müssen.
Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

