



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 24.03.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 710/45R26,5
Hersteller: Forst By
Reifenprofil: Steel Belt
Restprofil: 80 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit 80% Restprofil entsorgt werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

