



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 28.05.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 650/65R38
Hersteller: Kleber
Reifenprofil: Super ML
Restprofil: 50%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

