



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 29.05.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 29,5R25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XDAW+
Restprofil: 50%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

