



### Bericht MTR- Implement Reifenreparatur 28.05.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 750/60R30,5  
Hersteller: Vredestein  
Reifenprofil: Flotation TRAC  
**Restprofil: 70%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

