



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 29.04.2020

Reifenschaden: Schulterverletzung, Einfahrschaden
Dimension: 380/70R28
Hersteller: Continental
Reifenprofil: HC70
Restprofil: 50%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

