



### Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 19.05.2021

Reifenschaden: Laufflächenverletzung  
Dimension: 600/70R30  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: VF  
**Restprofil: 90%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

