



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 19.05.2021

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 650/75R42
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: SFT
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

