




### Bericht MTR- AS Reifenreparatur 25.01.2021

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 380/85R28  
Hersteller: Cultur  
Reifenprofil: Radial 85  
**Restprofil: 90%**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

