



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 27.04.2021

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 26,5R25
Hersteller: Goodyear
Reifenprofil: GP40
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 12% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

