



### Bericht MTR- EM Reifenreparatur 29.01.2021

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 26,5R25  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: XHA2  
**Restprofil: 50%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

