



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 17.04.2023

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen
Dimension: 480/70 R 28
Hersteller: Firestone
Reifenprofil: Performer 70
Restprofil: 40%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 40% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

