



Bericht MTR-AS Implement-Reifenreparatur 15.08.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Implement Reifen
Dimension: 11.5/80 – 15.3
Hersteller: BKT
Reifenprofil: Implement AS
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 30% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

