



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 25.08.2017

Reifenschaden: Einfahrverletzung Seitenwand
Dimension: 1050/50 R 32
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: MEGA XBIB T2
Restprofil: 100 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit **100% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Zuckerrübenvollernter hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

