



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 25.08.2017

Reifenschaden: Einfahrverletzung - Nagelloch
Dimension: 750/60 R 30,5
Hersteller: Vredestein
Reifenprofil: Flotation
Restprofil: 90 %

Reparaturkosten: ca. 16% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Güllefassanhänger hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

