



## Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 04.12.2017

Reifenschaden: Durchschlag Lauffläche  
Dimension: 24.00 R 35  
Hersteller: Magna  
Reifenprofil: MA04  
**Restprofil: 90 %**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

