



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 22.06.2017

Reifenschaden: Durchschlag
Dimension: 680/85 R 32
Hersteller: Continental
Reifenprofil: AC 70 G
Restprofil: 75 %

Reparaturkosten: ca. 12% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 75% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Mähdrescher hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

