



Bericht MTR-LKW Reifenreparatur 17.05.2017

Reifenschaden: Laufflächenverletzung Nagelloch 10mm
Dimension: 295/80 R 22,5
Hersteller: Teamstar
Reifenprofil: Drive
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 30% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der LKW hat durch die Reifenreparatur wieder den passenden Zwillingsreifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

