



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 10.04.2017

Reifenschaden: 7 Schnittverletzungen/Risse in der Flanke
2 Wulstverletzungen
Dimension: 29,5 R 25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XMINE D2
Restprofil: 70 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

