



## Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 21.06.2018

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen  
Dimension: 800/65R 32  
Hersteller: Continental  
Reifenprofil: AC70H  
**Restprofil: 60%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 60% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

