



## Bericht MTR-AW-Implement Reifenreparatur 21.06.2018

Reifenschaden: Laufflächenverletzung  
Dimension: 710/50 R 26,5  
Hersteller: Alliance  
Reifenprofil: Agritrans  
**Restprofil: 50%**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

