



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 09.11.2018

Reifenschaden: Laufflächenverletzung AS Reifen
Dimension: 600/70 R 30
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: AXA-BIB
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

