



## Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 13.04.2018

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen  
Dimension: 710/70R 38  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: Mach X BIB  
**Restprofil: 80%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

