



Bericht MTR-LKW Auflieger Reifenreparatur 16.05.2018

Reifenschaden: Bremsplatte
Dimension: 385/65 R 22,5
Hersteller: Dunlop
Reifenprofil: SP244
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 24% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

